

SKF Technická informácia

VKJC 1045/1046/5205/5208 – povinná výmena spojovacieho prvku



VW Multivan V, Transporter V



Povinná výmena spojovacieho prvku poloosi



OE č: 0A5 409 343, 02Z 409 345 B, 7H0 407 272 BL, 7H0 407 272 CH

U vyššie uvedených aplikácií často dochádza k opotrebeniu originálneho drážkovaného spojovacieho prvku prevodovky, ktoré vedie k prečasnemu zlihaniu celej poloosi, ako ukazuje obrázok 1 a 2.

Problém sa objaví vždy, keď spolu s poloosou nie je vymenený aj spojovací prvok, u ktorého je drážkovanie už opotrebované a následne tak poškodí aj drážkovanie poloosi.

Pre kompletnú a profesionálnu opravu SKF odporúča vymeniť oba komponenty.

Aplikácie	Prevodovka	SKF sada poloosi	Označenie spojovacieho prvku SKF
VW Multivan V, Transporter V	Manuálna, 5 rychlostí	VKJC 5208	VKJC 1046
VW Multivan V, Transporter V	Manuálna, 6 rychlostí	VKJC 5205	VKJC 1045



Obr. 1



Obr. 2



Povinná výmena spojovacieho prvku a odpovedajúca poloosa

VKJC 5208



VKJC 1046



VKJC 5205



VKJC 1045



[Odkaz pre technické videá SKF na kanále YouTube](#)